

COMUNICADO

EPS Moyobamba informa a toda la población que, los trabajos que se están realizando en los Jirones 25 de Mayo, Callao y Coronel Secada, vienen siendo mal ejecutados, ya que forman parte de un proceso constructivo antitécnico, toda vez, que están generando cortes en la tubería de alcantarillado que está en funcionamiento, a fin de construir los buzones, dejando que el desagüe discurra superficialmente hacia el otro extremo de la tubería anteriormente cortada.

Este procedimiento genera que se arrastre o se deslice arena, tierra, piedras, barro, entre otros objetos sólidos hacia la zona baja de la Av. Ignacia Velásquez (bajada a Shango) ocasionando la obstrucción de la tubería y los buzones, lo que produce la salida de las aguas servidas, perjudicando a los vecinos del sector, ya que afecta la salud pública y el ambiente.

Dichos trabajos están realizándose bajo la responsabilidad de las empresas contratadas por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, por lo tanto, sería la única responsable de estos atoros, que vienen registrándose en varias oportunidades, por lo que la EPS hace un llamado a las autoridades respectivas para que se adopten las medidas correctivas a la brevedad posible, a fin de evitar esta situación que afecta a la población y se retome el normal funcionamiento de las redes de desagüe de esa zona.

Gracias por su atención